Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 78780

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 20092 CECIL JOHN GROENEWALD

OT Padre: 00078780
Originador: 22294 YARISEL SOLIS

OT fecha creacion: 12/11/2016
OT fecha/hora impresion: 14/11/2016 9:59:57

Detalles del Equipo

Equipo:	CR052 CRAWLER 2250 MOBIL CRANE	Descripcion:	Cranes
Serie:	2251246	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	12/11/2016 09
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO 750HRS // 786.6H
Sistema:
Grupo:
Tecnico: 18260 LUIS VILLALAZ
Teller: MOLINO
Capataz: CECIL JOHN GROENEWALD

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

MANTENIMIENTO 750HRS // 786.6H
TEC. LUIS V. // JOHN CLAYTON // PEDRO G

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mantenimiento de 750 hs.

Trabajo Realizado: Cambio de Aceite de motor y Filtro de aceite, Cambio de Filtro de Diesel; Engrase Completo, Cambio de Aceite de Mando final (Corona interna y externa), revisión de Aceite de motores de giro, revisión de Aceite de Winches, lubricacion de Cables de Pateca, Auxiliar, BOOM. Ajuste de track.

Observaciones: Fuga por motor de giro, Fuga por cuerpo de Valvula de la Grua, Cable de Boom en mal estado,

HOROMETRO: 792.6

INICIO (fecha/hora): 7:00 AM

FINAL (fecha/hora): 9:00 pm 13/11/16

FIRMA: Luis Villalaz / John Clayton

NOMBRE: Jorge Gonzalez N.

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PTE.
1	OIL FILTER	- LF9080	- 15
1	DIESEL FILTER	- FS1041	

1 - NEED TO ORDER